

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 1 月 20 日

リコール届出番号	外-2427	リコール開始日	平成 29 年 1 月 20 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グイド ジョバネッリ	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不 具 合 の 部 位	走行装置 (ハブベアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪のハブベアリングにおいて、ベアリングボールレースの高周波焼き入れが不適切なため、強度不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングボールレースに亀裂が生じ、最悪の場合、ベアリングボールレースが破損して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前輪のハブベアリングを良品に交換する。		
不 具 合 件 数	国内：0 件	事故の有無	国内：なし
発 見 の 動 機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2427のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象 車 の 台 数	備 考
マセラティ	ABA-MQP30A	「クアトロポルテ」	ZAMRP56C001158110 (平成27年6月6日)	1 台	右側交換
	ABA-MG30A	「ギブリ」	ZAMRS57C001156423 (平成27年5月15日)	1 台	両側交換
	ABA-MG30B		ZAMSS57C001161710 (平成27年7月4日)	1 台	左側交換
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成27年5月15日～平成27年7月4日	(計 3 台)	