


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注： は、交換部品を示す。

燃料装置において、電動燃料ポンプの作動電流を制御する抵抗器（レジスター）の選定が不適切なため、作動電流によりレジスターが早期に劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、レジスターが損傷して燃料ポンプの電源が断たれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプレジスターを対策品と交換をする。

識別

トランクリッドストライカーへ黄色ペイントを塗布する。