

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 29 年 11 月 17 日

リコール届出番号	外-2558	リコール開始日	平成 29 年 11 月 17 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グイド ジョバネッリ	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	燃料装置(燃料ポンプレジスター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、電動燃料ポンプの作動電流を制御する抵抗器（レジスター）の選定が不適切なため、作動電流によりレジスターが早期に劣化することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、レジスターが損傷して燃料ポンプの電源が断たれ、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプレジスターを対策品と交換をする。		
不具合件数	国内：9 件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため機関誌等への掲載は行わない。 ・改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2558 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP38A	「クアトロポルテ」	ZAMPP56J001125839 ～ ZAMPP56J001266955 平成 26 年 8 月 25 日 ～ 平成 29 年 9 月 5 日	91 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 26 年 8 月 25 日 ～ 平成 29 年 9 月 5 日	計 91 台	