

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月22日

リコール届出番号	外-3528	リコール開始日：令和4年12月22日	
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先：0120-965120 マセラティ コールセンター)		
不具合部位（部品名）	灯火装置（尾灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	尾灯制御回路用プリント基板において、半導体供給不足のため、メーカー指定と異なる金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ（MOSFET）をサプライヤーにて組み付けた製造ロットがあった。このため、バッテリー電圧が最大値（16V）となる付近で尾灯への電流供給が不安定になることがあり、最悪の場合、尾灯が小刻みに明滅するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尾灯に貼付されている製造ラベルの記載情報を確認し、製造年月日・時刻がすべて対象リストと合致するものについて、尾灯を正規品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。● 弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MC30	「MC20」	ZAMBX24J000375764～ZAMBX24J000385196 令和4年1月27日	7台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和4年1月27日	計7台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。