

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年12月22日

リコール届出番号	外-3529	リコール開始日：令和4年12月22日	
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティ コールセンター)		
不具合部位 (部品名)	原動機 (ブローバイガス還元装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のブローバイガス還元装置において、車両生産工場での組み付けの際、オイルセパレーターから吸気ダクトに至るブローバイパイプが取り付けられていないことがある。このため、ごく稀に開口部から微細な異物が吸気内に混入し、最悪の場合、ターボインペラーが損傷するおそれがある。またオイルセパレーターを通過した微量のオイルペーパーによりエンジンルーム内が汚れることがある。		
改善措置の内容	本国メーカー調査の結果、納車前点検車両で報告のあった1台以外に当該不具合は無いと推定されるが、万全を期すため、全車両、目視点検によりブリーザーパイプの有無を確認する。万が一、欠品の場合はエンジンオイルとフィルターを交換し、ブリーザーパイプを取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	弊社PDIセンターからの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車特定整備事業者 : 使用者を把握しているため機関誌等への掲載は行わない。● 弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7BA-MC30	「MC20」	ZAMBX24C000378751～ZAMBX24J000395689 令和3年9月14日～令和4年6月14日	90台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和3年9月14日～令和4年6月14日	計90台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。