連絡先 自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 4年10月19日

			·/ШПР 14/14 1 1 10/1 10 14		
リコール届出番号	外-3458	リコール開始	令和 4年10月19日		
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 製作国:イタリア 日本に於ける代表者 関合せ先:マセラティ コールセンター 木村 隆之 TEL: 0120-965120				
不 具 合 の 部 位	原動機(エンジン ECU)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因	エンジン ECU のソフトウエアにおいて、低圧側の燃料圧力を不具合判定する ためのプログラムが不適切なため、低圧側の燃料圧力が正常な状態で誤って 不具合と判定し、エンジン警告灯が点灯して出力が低下するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのソフトウエアを対策されたソフトウエアに更新する				
不 具 合 件 数	国内:0件	事故の有無	国内: なし		
発 見 の 動 機	市場からの報告による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者:ダイレクトメールにて通知する。・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。・弊社ホームページに掲載する。				

車	#11-14	<u>ነ</u> ጃ ብታ ል	リコール対象車の車台番号		備
名	型式	通称名	(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	車の台数	考
7BA-MG38 マセラテイ 7BA-MLE38 7BA-MQP38	「ギブリ」	ZAMZS57C001371018~ZAMZS57J001377400	58 台		
		令和3年3月26日~令和3年9月16日	90 <u>H</u>		
	7RA-MI E38	「レヴァンテ」	ZN6ZU61C00X371019~ZN6ZU61J00X379886	28 台	
		令和3年5月3日~令和3年8月31日	20 🖽		
	7BA-MOD3Q	「クアトロポルテ」	ZAMZP56C001371807~ZAMZP56J001374247	11 台	
		令和3年5月12日~令和3年11月5日	11 🗖		
(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間全体の範囲)	(計 97 台)		
		(令和3年3月26日~令和3年11月5日)	(百) 9(口)		

備考:リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。