



改善箇所説明



助手席上部サンバイザー部・エアバッグ警告ラベル
助手席上部ルーフ部・エアバッグ警告ラベル



※注意 : は貼付する警告ラベルを示す



助手席エアバック
警告ラベル

基準不適合箇所

助手席のサンバイザー等に表示する助手席エアバッグ警告ラベルにおいて、当該ラベルの内容が誤っているため、保安基準第18条の基準に適合しない。

改善の内容

全車両、正しい助手席エアバッグ警告ラベルを貼り付ける。

識別

エアバッグ警告ラベルの外観で判別が可能であるため、特別な識別は行わない。