

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和4年4月5日

リコール届出番号	外-3377	リコール開始日	令和4年4月5日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グレゴリー ケイ アダムズ	製作国：イタリア 製作者名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	燃料装置（燃料圧力・温度センサー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、燃料供給パイプに取付けられる燃料圧力温度センサーの取付ハウジングの製造管理が不適切なため、ハウジングの強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、当該ハウジングに亀裂が生じて燃料が漏れ燃圧異常の警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料供給パイプ一式を良品に交換する。		
不具合件数	国内：0件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MLE38A	「レヴァンテ」	ZN6ZU61C00X356249 (令和3年1月5日)	1台	
	7BA-MLE38	「レヴァンテ」	ZN6ZU61C00X362544～ZN6ZU61J00X383348 (令和2年11月26日～令和3年9月16日)	42台	
	7BA-MG38	「ギブリ」	ZAMZS57C001371018～ZAMZS57J001377400 (令和3年3月26日～令和3年8月31日)	23台	
	7BA-MQP38	「クアトロポルテ」	ZAMZP56C001371807～ZAMZP56C001374276 (令和3年5月31日～令和3年8月31日)	3台	
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間全体の範囲) 令和2年11月26日～令和3年9月16日)	(計69台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。